




产品包装前,注意载带要留空160mm以上
将产品放入载带凹槽后,用盖带封装,
注意:盖带与承载带的拉力30g-120g

说明

1. 产品如图所示型态放入载带
2. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
3. 标签如客户有特殊要求, 则按客户要求黏贴;
4. 打外箱包装带时需注意, 打为十字型, 另出国内客户, 未打包装带。
5. 未尽事宜依据交货注意事项。

Diagram illustrating a three-dimensional rectangular box (cuboid) with labels and yellow straps. The labels include:

- 外箱标签 (Outer Box Label)
- 黄色打包带 (Yellow Strapping)

No.4:
封箱,打包,贴标签。

将内箱装入外箱(3内箱/外箱)
注意统一标签方向

将卷盘套上防水袋，
放入1包干燥剂，
真空机封口后装入内箱，
用封箱胶封装好，并贴上标签。

变更记事